

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO NO CME	CÓDIGO PO.CME.004	REVISÃO: 00
		PÁGINA 1/4

1. OBJETIVO:

Padronizar e descrever o processo de paramentação e desparamentação dos EPIs no C.M.E e garantir a segurança e a proteção dos colaboradores envolvidos.

2. RESPONSABILIDADES

2.1 Elaboração e revisão: Enf^a Helena Serviuc, Enf^a Tatiane Florentino, Enf^a Julia Moscovits, Enf^a Lailla Farias e Dr. Murilo Marques.

2.2 Execução: Todos os profissionais de enfermagem envolvidos nos processos operacionais da unidade (C.M.E.).

3. DEFINIÇÕES

EPI: Equipamentos de Proteção Individual.

4. PÚBLICO-ALVO

Equipe assistencial do CME.

5. PROCEDIMENTO/ PROCESSO**5.1 RECURSOS/ MATERIAIS UTILIZADOS**

- 01 Par de luva de borracha cano longo;
- 01 Par de luvas de procedimento;
- 01 Par de luvas de proteção térmica;
- 01 Roupa privativa;
- 01 Par de protetor auricular;
- 01 Óculos de Proteção / 01 *Face shield*;
- 01 Máscara cirúrgica;
- 01 Gorro/touca;
- 01 Par de sapatos fechados impermeáveis e antiderrapantes;
- 01 avental impermeável de manga longa com gramatura de 50 g/m²;

5.2 DESCRIÇÃO DA PARAMENTAÇÃO PARA O RECEBIMENTO DE MATERIAIS**SUJOS:**

- Higienizar as mãos;
- Calçar os sapatos fechados impermeáveis e antiderrapantes;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO NO CME	CÓDIGO PO.CME.004	REVISÃO: 00
		PÁGINA 2/4

- Vestir o avental impermeável de manga longa;
- Higienizar as mãos;
- Colocar a máscara cirúrgica;
- Colocar o gorro/touca cobrindo os pavilhões auriculares;
- Colocar óculos de proteção/ *Face shield*;
- Calçar as luvas de procedimento.

5.3 DESCRIÇÃO DA PARAMENTAÇÃO PARA A LIMPEZA DOS MATERIAIS SUJOS:

- Higienizar as mãos;
- Calçar os sapatos fechados impermeáveis e antiderrapantes;
- Higienizar as mãos;
- Vestir o avental impermeável;
- Colocar a máscara cirúrgica;
- Colocar os óculos de proteção/ *face shield*;
- Colocar protetor auricular devido ao uso da pistola de água;
- Colocar o gorro/touca cobrindo os pavilhões auriculares;
- Calçar a luva de borracha de cano longo.

5.4 DESCRIÇÃO DA PARAMENTAÇÃO PARA A SECAGEM E PREPARO DOS**MATERIAIS LIMPOS:**

- Higienizar as mãos;
- Calçar os sapatos fechados impermeáveis e antiderrapantes;
- Higienizar as mãos;
- Colocar a máscara cirúrgica;
- Colocar protetor auricular devido ao uso da pistola de ar comprimido;
- Colocar o gorro/touca cobrindo os pavilhões auriculares;
- Calçar as luvas de procedimento.

5.5 DESCRIÇÃO DA PARAMENTAÇÃO PARA A ESTERILIZAÇÃO DOS MATERIAIS**LIMPOS:**

- Higienizar as mãos;
- Calçar os sapatos fechados impermeáveis;
- Higienizar as mãos;
- Colocar a máscara cirúrgica;
- Colocar o gorro/touca cobrindo os pavilhões auriculares;
- Colocar luvas de procedimento
- Calçar luvas de proteção térmica impermeáveis quando manipular a autoclave.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL		
PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO NO CME	CÓDIGO PO.CME.004	REVISÃO: 00
		PÁGINA 3/4

5.6 PROCEDIMENTO DA DESPARAMENTAÇÃO:

5.6.1 DESPARAMENTAÇÃO APÓS O RECEBIMENTO DE MATERIAL SUJO:

- Retirar as luvas de procedimento e descartar como resíduo infectante;
- Retirar o avental impermeável fazendo a pega pela parte das costas, evitando a área da frente que tem maior contaminação e descartar como resíduo infectante;
- Utilizar álcool em gel nas mãos;
- Retirar protetor auricular e higienizar depois;
- Retirar *face shield* / óculos de proteção, reservar para ser higienizado;
- Retirar o gorro/touca e descartar como resíduo comum;
- Utilizar álcool em gel nas mãos;
- Retirar a máscara cirúrgica e descartar como resíduo comum;
- Higienizar as mãos.

5.6.2 DESPARAMENTAÇÃO APÓS A LAVAGEM DO MATERIAL SUJO:

- Retirar as luvas de borracha de cano longo após higienizadas e armazenar em local correto;
- Retirar o avental impermeável fazendo a pega pela parte das costas, evitando a área da frente que tem maior contaminação e descartar no lixo infectante;
- Utilizar álcool em gel nas mãos;
- Retirar protetor auricular e higienizar depois;
- Retirar Shield/óculos de proteção, reservar para ser higienizado;
- Retirar o gorro/touca e descartar como resíduo comum;
- Utilizar álcool em gel nas mãos;
- Retirar a máscara cirúrgica e descartar como resíduo infectante;
- Lavar as mãos, POP LAVAGEM DAS MÃOS;

5.6.3 DESPARAMENTAÇÃO APÓS SECAGEM, PREPARO E ESTERILIZAÇÃO:

- Retirar luva de alta temperatura e guardar em local correto, quando utilizada;
- Retirar as luvas de procedimento e descartar como resíduo comum;
- Retirar protetor auricular e higienizar depois quando utilizado;
- Retirar o gorro/touca e a máscara descartável e descartar como resíduo comum;
- Lavar as mãos, POP LAVAGEM DAS MÃOS;



PROCEDIMENTO OPERACIONAL

PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO NO CME	CÓDIGO PO.CME.004	REVISÃO: 00
		PÁGINA 4/4

OBSERVAÇÕES

- Caso perceba que esteja vazando água pela capa de isolamento e pela luva, a enfermeira deverá ser comunicada e o funcionário deverá realizar a substituição dos EPIs imediatamente;
- Não é permitido manusear a autoclave sem as luvas de proteção térmica;
- Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades.

6. REFERÊNCIAS

EBSERH. **Procedimento Operacional Padrão Recebimento e Limpeza do Material da Unidade da Visão**. Paraíba: João Pessoa, 2020. Disponível em [POP.CME.001 - PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO NO EXPURGO.pdf](#). Acesso em: 16. mai. 2022.

ANVISA. **Resolução - RDC Nº 15, DE 15 DE MARÇO DE 2012. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União**. Disponível em: [Ministério da Saúde \(saude.gov.br\)](#). Acesso em: 16. maio. 2022.

7. CONTROLE DE REGISTRO

Não aplicável.

8. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Revisão	Elaborado/revisor por	Data	Histórico das alterações	Aprovado por	Data
00	Helena Serviuc/ Lailla Farias	20/06/2023	Emissão Inicial	Tatiane Florentino e Júlia Moscovits	21/06/2023

Elaborado por:

Aprovador por:

Nome

Nome

Cargo

Cargo

9. ANEXO

Não aplicável.